



# 시험성적서

- 성 적 서 번 호 : CT23-025001K
- 의뢰자
  - 업체명 : 한국코르크(주)
  - 주소 : 대구광역시 수성구 범안로64길 26-5 (삼덕동)
- 시험기간 : 2023년 03월 09일 ~ 2023년 04월 06일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시 료 명 : 더블사이드
- 시험방법
  - (1) KS M 1998:2017(10.데시케이터법)

## 7. 시험결과

### 1) 더블사이드

| 시험항목      | 단위   | 시험방법 | 시험결과               | 비 고                                 | 시험장소 |
|-----------|------|------|--------------------|-------------------------------------|------|
| 폼알데하이드방출량 | mg/L | (1)  | 불검출<br>(검출한계 0.05) | (20.0 ± 2.0) °C,<br>(65 ± 2) % R.H. | A    |

※ 시험장소

A : 경상남도 창원시 의창구 창원대로18번길 31 (팔용동)

----- 끝 -----

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |     |             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|-----|
| 확인                                                                                                                                                                                                                                                                    | 작성자<br>성명 | 김영민 | 기술책임자<br>성명 | 최병욱 |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.<br>2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.<br>3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.<br>4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. |           |     |             |     |

2023년 04월 06일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 37668 대구광역시 달성군 유가읍 테크노순환로12길 36 ☎ (053)670-7365

